

# تادعم ةجودزمالا ةهوفلا تاذ ةريغصلا لسعلا ةئبعت ةنيكام لسعلا سايكأ فيلغت و ةئبعت

HFM-7 :رصنعلا مقر

## ةمدقم

ةئبعت ةنيكام مادختساب لسعلا جاتنإ زرع ، ةعاس/ةجاجز 1000 قيقحت. ةعسلا ةيلاع لسعلا ةيذاج زيزعت. ل طعت تقو لقأو ، ةقيد ةئبعت و ءانعونو ةيراجتلا ةمالعلا.

[ديزمالا فرع](#)



ةمعلملا	تافصاوملا
ةيتلوفلا	تلف 24 ، تلف 100-240
ةئبعتلا عافترا	لديتلف لللباق مس 0-32
رفوتلا لسعلا	يرولبلا هبش لسعلا ةلوي س °C 5-90 ، ةجرد 43.5 نم لقأ مواب ةجرد يرولب هبش لسعلا ةلوي س °C 20 ، ةجرد 42 نم لقأ مواب ةجرد ، رتلفلا مادختسا ءلاحي
ةئبعتلا نزو قاطن	مك 5 - 10
ةردقلا ةقاطلا	250W
ةئبعتلا ءافك	ةعاس/ةجاجز 1000 لسعلا نم مارح 500 ةعاس/ةجاجز 720 لسعلا نم 1000
ةئبعتلا ي ف أطخ	1-2g
دعلا ءفيطو	معن
ليغشتلا ءهجاو	يزيلجن
ءاضاألا	يئاقتلا ءضولا و يوديلا ءضولا
رتلفلا	(ةكبش 120) معن
ةزيملا	مك 50 و 5 نيبحوارتي مجحلا ريغص جزل لئاس ةئبعتلا ءمادختسا نكامي
تاھوف	ةجودزم تاھوف