

# ةيكيتاموتوأل هبش ةريغصلال لسعال اءااءر ةئبعت ةنيكام لسعال وشرح

HFM-5 :رصنعال مقر



## ةمدقم

هبش لسعال ةئبعت ةلآ فشك  
لسعال فيلغلئل ةيلالم، ةيكيتاموتوأل،  
تامادختسالال ةدعتم، لاعفوقيقدللكشب  
ةحصو، مادختسالال ةلهسو.

## ديزمالا فرعا

ةمدعملال	ةفصاوم
يبرهلكلال دهجال	تلوف 12، تلوف 100-240
علمال اعافترا	ليدغتلل لباق مس 0-32
لسعال رفوتم	لسعال ةلوس ةيوئم ةجرء 15، ةجرء 43 نم لقاوموب ةجرء
نزوال قاطن ءلم	ةعونتملال لسعال اءااءر نم مارء 50-10000 ل. ةبسانم
ةردقمال ةوقال	طاو 120
علمال ةءافك	ءعاس/ءااءر 360 :لسعال مارء 500 ءعاسال/ءااءر 240 : لسعال مارء 1000
ةئبعتال يف أطء	مارء 1-3
دعال ةفيطو	نعم
ليغشال ةءااو	يزيللنا
عضو	يئاقللل اعضولال ويوذيال اعضولال