



HONESTBEE

## سرهف لسعلا ناخس

تادعم , لسعلا عمش ةجلاعم تادعم تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا  
ايالخي نصت تانيكام , ةيلخل اقراد , تانوكملاو لحنلا ايالخي , لسعلا ةجلاعم  
حاقلل لبوب ةجلاعم , ةيامحلا تادعم , لسعلا داصح تادعم , رطألاو لحنلا  
خل , Queen rearing system , لحنلا تاكلم اذغو سيلوبوربلاو

# HONESTBEE

ةكشرشلا فلم

>>> ان ع تامولعم

دقو ،ةلزنملا تاودألا ةعانص ىلع HonestBee زكرتو ، 2007 ماع يف HonestBee تسسأت  
قيوسلا و عي نصل او ريوطتلا و شحبلا لاجم يف ةلمكتم ةكشرش حبصتل تم ن



# ةيبرت ل لسعلا رهص ةلآو يداصتقالا لسعلا سناجم طالخ لحنلا

HM-1 :رصنل مقرر



## ةمدقم

مادختساب لسعلا ةجلاعم ةيلمع نيسحتب مق  
مك 120 ةلاعف ةعس. لسعلا سناجت زاهج  
ةقيد/ةرود 40 ةعرس، أدصلل مواقم ذالوف  
لحنلا يبرملة يلاثم.

## ديزملا فرعا

ةململ	تافصاوملا
مادختسال	ةكسحتو لسعلا نيسخت
ةداملا	أدصلل مواقم ذالوف
ةعسلا	مك 120
نارودلا ةعرس	ةقيد/ةرود 40
ةقاطلا رصم	زتره 60 تلوف 110 / زتره 50 تلوف 220 ةدحاو ةرابع
ليمربلا داعبا	47 (رطقلا) * 60 (رطقلا) م س

# ةي فصت ةلآ عم نط 0.5 ةع سب لسع ل اب ةب وطر ل ليزم ففجم غارفل اني خسو

HD-4 :رصن عل مقر



## ةمدقم

فيثكت تان يكام لال خ نم لسع ل ةدوج زرع  
ةلاعف 0.5T ةب وطر ل ةلازاو هتي فصت و لسع ل  
ةعانصل ربي اع م عم ةقفاوتمو ةنيتمو

ديزم ل فرعا

ةم ل عم ل	تافص او م ل
ةم ا خ ل	304 اذصل ل مواقم ذالوف
ةيط ل و ف ل	زتره 50 ت لوف 220 روطال ةي ا خ ا
ةع س ل	(تاع اس 8) موي ل ا ي ف نط 0.5
ةفي ط و ل	زي كرت ل او ةيفص ت ل او كي رحت ل او ق ب س م ل ن ي خ س ت ل
ق ب س م ل ن ي خ س ت ل	طاوولي ك 0.55 ب لي ق ت ل ةوق ، طاوولي ك 6 ن ي خ س ت ل ةوق ، رت ل 50
كي رحت ل ا ع ر س	ةقي ق / ةف ل 36
زي كرت ل	طاوولي ك 1.5 ءاوه ل ا غ ي ر ف ت ةخ ص م ةقا ط ، طاوولي ك 6 ن ي خ س ت ل ةقا ط ، رت ل 80
ب ي ا ن ا ل ا ح ش ر م	ةك ب ش 100
را د ج ل ا ك م س	م م 3 ج ر ا خ ، م م 3 ي ل ا خ ا
غ ي ر ف ت ل ا ت ح ت لسع ل ن ي خ س ت	م ع ن

# رادجلا تاذ ةيئابرهكلا لسعلا ةيفصت ةلآ ةيقنت تادعم لسعلا ةجلعاعم عنصم لجودزملا

HF-1 :رصنعلا مقر



## ةمدقم

ةلآ مادختساب لسعلا ةجلعاعم نيسحتب مق  
زيمتت يتلاو ،انيدل ةلاعفل لسعلا ةيفصت  
ةجرد يف قيقدلا مكحتلاو ،جودزملا حيشرتلاب  
نم ةعونصملا ةنيتملا ةينبلاو ،ةرارحلا  
304 أدصلل مواقملا ذالوفلا.

ديزملا فرعلا

ةمدعملا	تافصاوملا
ةمخال	304 أدصلل مواقم ذالوف
ةسعلا	0.5 (تاعاس 8) دحاولا مويلا يف نط
ليمرتلا رطق	69 مس
ةروساملا قمع	54.5 مس
رادجلا كؤس	2 مم
قبسملا نيخستلا نارخ	180L
كيرحتلا كرحم ةوق	220 (اهصي صخت نكمي) طاو 370/تلوف
لسعلا ةحصم	380 (اهصي صخت نكمي) طاوولي ك 1.5/تلوف ل حارم تالت
ةئفدتلا	380 (اهصي صخت نكمي) طاوولي ك 6/تلوف ل حارم تالت

# ةينوكيليسلا ةيطاطملا لسعلا ةناوطلا نيخست مازح

HHT-3 :رصنعلا مقر



## ةمدقم

رولبتلا نم للقي :لسعلا نيخست مازحرتشا ةجردو ،ةوجل ةيلاع داوم.ةلويسلال عطفاحيو ةيرورص.ةددتم ماحأو ،لديعتلل ةلباق ةراح لسعلا يجتنمو لحنلا يبرمل.

## ديزملال فرعا

ةمدعملال	فصولا
دوصقمال ماخذتسالال	رولبتلا نم للقيو ةلئاس ةلاح لىل لسعلا لوحى
ةداملا	نوكيليسلا طاطم
ةيتلوفلا	تلوف 110 وأ تلوف 220
ةراحلا ةجرد قاطن	30-150°C
رتل 200 ةعس ليمرب) داعبالا	1740 مم (لوط) × 250 مم (ضرع)
رتل 100 ةعس ليمرب) داعبالا	1200 مم (لوط) × 250 مم (ضرع)
رتل 20 ةعس ليمرب) داعبالا	860 مم (لوط) × 200 مم (ضرع)
ةيمحتلا	بيكرتلا ةلوهسل كساملاو كرتنزلال عيمحت

# بيلق ت ب راجل ا ة جودزم لسعلا نيخست ةسن اجم طلخ ةنيكام ةفل تخم تا ع س ب جودزملا نيخست لاب لسعلا

رصننعل مقرر: HM-2



## ةمدقم

مادختساب لسعلا ةجلا عم ةي لمع نيخست ب مق  
ةلباقو ةلاعفو ةنيتم . طللخا ةلأو طلالخا زاهج  
ببرمل ةللاثم . سبياقملا عيمل صي صختلل  
نعي نصلماو لحنلا .

## ديزملا فرعا

ةملا عملا	ليصافت
مادختسالا	لسعلا طلخو نيخستل مدختسي
ةدام	أصلل مواقملا ذالوفلا 304
ةعس	رتل 1000 / رتل 800 / رتل 500 / رتل 400 / رتل 300 / رتل 150 / رتل 100
ببرهكللا دهجلا	(اهصيصخت نكمي) زتره 50 ، تلوف 380 لجارم تالات
ةئفدتللا عون	جودزم راجل بيئام مام نيخست
راجلا كمس	ملم 3 يلخادلا ، ملم 2 يجراخلا

# ليمربل لسعلا نازخ نيخست ةناوطلا ةئفدت ةيناطب لسعلا

HHT-2 :رصنعلا مقرر



## ةمدقم

لسعلا ةجلاعمل لسعلا نازخ ةيناطب رتشا  
طسوت م طاو 400 ،ت لوف 220. ةءافكب  
يف رولبتم لسعلا ليسيست. ةقاطلا  
ةزارحلا ةجرد يف قيقد مكحت. لي مارب/لي مارب  
نم آو نيتم ليغشتو

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
مادختسالا	ليمربل/ةناوطلا سالا يف لسعلا ةبازا
ةيتلوفلا	220V
ةقاطلا	400W
ةيناطبلا مجح	م س 144*44
ةدعاقلا	صرق ةدعاق عم نوكي نأ نكمي
ةدعاقلا رطق	م س 40

# أصلل مواقملا ذالوفلا نم نخسملال لسعلا نىخست نازخ لسعلا نىخست نازخ

HHT-1: رصنعلا مقرر



## ةمدقم

نم عونصملا لسعلا نىخست نازخ فشتكا  
مكحت. رتل 70 ةس أصلل مواقملا ذالوفلا  
ةرتسب نىخستو، ةراخلا ةجرد يف قيقد  
!لحنلا يبرملا ةيلاثم. فيظننلا لهسو، ةيئام

[ديزملا فرعلا](#)

ةمدقملا	ةمقلا
ةداملا	أصلل مواقم ذالوف
ةسلا	70L
رطقلا (لخا)	45 مس
رطقلا (جراخ)	48 مس
يلكلا عافترا	70 مس
ةاطلا	1.5 طاووليك
ةراخلا ةجرد يف مكحتلا	ةيئام ةجرد 110 - ةيئام ةجرد 30
نىخستلا ةقيرط	نخسلا ةاملا لال نل لسعلا نىخست مئالوا ةاملا نىخست



## HonestBee

ةقطنم ،نادوم قيرط ،39 مقر :يسيرل رالم  
نصلال ،وشتغنشت ،450000 ،ةمدقتمال ايجولونكتال